

Załącznik nr 1

SERWIS FOTOGRAFICZNY



Zdjęcie 1. Widok z góry. 1 segment istniejący do przebudowy i nadbudowy;
2. segment do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;
3. nowoprojektowany segment po stronie zachodniej.



Zdjęcie 2. Elewacja południowa budynku istniejącego. Segment po prawej do rozbudowy.




Zdjęcie 3. Elewacja południowa – brak nadproża; pęknięcia ścianki attykowej;
daszek nad wejściem do usunięcia.



Zdjęcie 4. Elewacja południowa - schody do demontażu



Zdjęcie 5. Elewacja południowa budynku istniejącego - do nadbudowy.



Zdjęcie 6. Elewacja zachodnia – od strony dobudowanego segmentu.

Okna do usunięcia; nowe otwory drzwiowe do nowego segmentu.



Zdjęcie 7. Elewacja zachodnia – od strony dobudowanego segmentu;
pęknięcia oraz okna do zamurowania ścianą o grubości 25cm.



Zdjęcie 8. Elewacja zachodnia – okna do zamurowania; rozebranie ściany attykowej.



Zdjęcie 9. Elewacja północna – segment po lewej do rozbudowy; daszek do usunięcia.



Zdjęcie 10. Elewacja północna – daszek do usunięcia.



Zdjęcie 11. Elewacja północna – uszkodzone rynny i elewacja.



Zdjęcie 12. Elewacja wschodnia – segment [2] do przebudowy i nadbudowy.



Zdjęcie 13. Segment [1] – widok dachu.



Zdjęcie 14. Segment [1] – uszkodzenia pokrycia dachu.



Zdjęcie 15. Segment [1] – zacieki stropodachu i ścian.



Zdjęcie 16. Segment [1] – odkrywka stropodachu gęstożebrowego.



Zdjęcie 17. Segment [1] – zacieki stropu parteru i ścian.



Zdjęcie 18. Segment [1] – zawilgocenie posadzek parteru; deformacja parkietu.



Zdjęcie 19. Segment [2] – widok dachu.



Zdjęcie 20. Segment [2] – ubytki oraz spękania w pokryciu dachu.



Zdjęcie 21. Segment [2] – zacieki ścian i stropodachu.



Zdjęcie 22. Segment [2] – konstrukcja stropodachu; widoczne belki stalowe.



Zdjęcie 23. Segment [2] – konstrukcja stropu parteru z belek stalowych.



Zdjęcie 24. Segment [2] – konstrukcja stropu parteru z belek stalowych.